

# Inspektionsrapport for bygge- elevator

Nr. H 5 1 Side 1 af 2

Rev.10 /dato: Den 5. december 2011 erstatter  
den 1. August 2011 .

## Henvisninger

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 629 om  
anvendelse og opstilling af elevatorer m. v.

# Inspecta



INSP Reg. Nr. 9048

## Inspektionsrapport for tovbåren elevator

Sagsnummer:

2013.0149.0003

E-mail:

po@krollcranes.dk

Internnummer:

Rekvirent

Krøll Cranes A/S, Nordkranvej 2, 3540 Lyngø

Inspektionssted:

A. Enggaards A/S, Stuhrsvej, 9000 Aalborg

Fabrikant:

Safi Jolly

Type:

Personførende byggeelevatore

Løbenummer:

001040

Årgang:

2006

## Målinger foretaget med Inspectas instrumenter

Instrumenttype	Instrument Nr.:	Udløbsdato for kalibrering:
Luxmeter		
Tachometer		
Amperemeter		
Skydelære	113300	29-12-15
Newtonmeter		
Målebånd	31	09-04-17

Dato: Date:	Bemærkninger: ( Noter/se punkter fra listen) Remarks: ( Notes /see the items of check list)	Status: Status:	Initialer: Initials:
08-05-13		Godkendt	BOF

Antal terminer	Dato for næste besigtigelse
12	08-07-14

# Inspektionsrapport for bygge-elevator

Nr. H 5 Side 2 af 2


Rev.10 /dato: Den 5. december 2011  
erstatte den 1. August 2011 .

√ = OK    ./ = Ikke OK    IR = Punktet er ikke relevant

Løbenummer:

001040

Nr.	Belastningsprøver m.m.		
1.	Afprøvning af anordninger til at forhindre elevatorens fri fald eller ukontrollerede opadgående bevægelse.	OK	
2.	Afprøvning af bremsesystemet.	OK	
3.	Afprøvning af låseanordninger, der forhindrer adgang til elevatorens bevægelsesbane og som forhindrer utilsigtet igangsætning.	OK	
4.	Afprøvning af det øvrige elektriske sikkerhedsudstyr	OK	
5.	Undersøgelse af bæremidlernes tilstand samt fastgørelse, herunder revnedannelser og slidtage samt friktion.	OK	
6.	Undersøgelse af fastgørelsespunkter, herunder ophængningspunkter, styrens fastgørelse i skakten m.v.	OK	
7.	At ryddeligheden er tilfredsstillende.	OK	
8.	At udstyret fortsat er opstillet i overensstemmelse med kravene i kapitel 4	OK	
9.	At udstyret forsat er indrettet iht. relevant indretningsbekendtgørelse	OK	
10.	At der ikke forekommer utætheder af betydning for sikkerheden.	OK	
11.	At der ikke konstateres skader, som nødvendiggør en reparation.	OK	
12.	At alarmer mv. fungerer tilfredsstillende (Ved lukkede elevatorskakt, skal der være tovejskommunikation)	OK	
<b>Brugen af elevatoren</b>			
13	At særlige betingelser for brugen og anvendelsen er opfyldt	OK	
14	Om eftersynsintervallerne skal ændres	OK	
<b>Opstillingskontrol efter bekendtgørelse nr. 629 bilag 2</b>			
15	Er der foretaget kontrol af elevatoranlægget ved et bemyndiget organ eller elevatorinstallatørens egenkontrol.	OK	
16	Ladestedets indretning ved personførende og byggeelevatore	OK	
17	Adgangsveje, som er nødvendigt for eftersyn, vedligeholdelse, reparation eller nødbetjening af elevator mv.	OK	
18	Fremmede installationer	OK	
19	Indretning af rum for drivmaskineri	OK	
20	Frihøjde i rum for drivmaskineri og adgangsveje til rum for drivmaskineri	OK	
21	Belysning i rum for drivmaskineri og adgangsveje for drivmaskineri	OK	
22	Placering af styreskabe og servicepaneler	OK	
23	Aflåsning af døre	OK	
<b>Nr. Ved helt ny byggehejs § 14 stk. 2</b>			
24	Afprøvning af fangindretning.(Anneks D 2, pkt. j – k)	IR	
25	Kontrol af fangindretning efter fangprøve.(Anneks D 2, pkt. j – k)	IR	
<b>Vurdering efter § 42</b>			
26	Der er taget stilling til om der er grundlag for at informere Arbejdstilsynet, jf. § 42	OK	Intet at bemærke.
27	Der forefindes en servicebog og resultatet af inspektionen er indskrevet i bogen.	OK	



Underskrift/Inspektør

Rapporten må kun gengives i sin helhed. Dele af rapporten må gengives hvis der foreligger en godkendelse fra Inspecta og rekvirenten.  
The report must be reproduced only in full. Reproduction of parts of the report is subject to the approval of Inspecta and the Client.

Inspecta Denmark A/S  
Vadgaardsvej 25  
6830 Nr. Nebel  
(+45)70229770, mail:info@inspecta.dk