

Opstillingskontrol af elevator Inspektionsrapport

Nr. H.2 Side 1 af 2

Rev.10 /dato: Den 23. februar 2013 erstatter den
5. december 2011

Henvisninger

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 629 om anvendelse
og opstilling af elevatorer m. v.

Inspecta

 **DANAK**
INSP Reg. Nr. 9048

Opstillingsrapport for elevator

Sagsnummer:

2013.0149.0004

E-mail:	po@krollcranes.dk
Rekvirent	Krøll Cranes A/S, Nordkranvej 2, 3540 Lyngø
Inspektionssted:	, Bertil Ohlins Vej, 9220 Aalborg Øst
Fabrikant:	Safi Jolly
Type:	Kranfører og teatersceneelevator
Løbenummer:	1033
Årgang:	2005

Målinger foretaget med Inspectas instrumenter

Instrumenttype	Instrument Nr.:	Udløbsdato for kalibrering:
Luxmeter		
Tachometer		
Amperemeter		
Skydelære		
Newtonmeter		
Målebånd	31	09-04-17

Dato: Date:	Bemærkninger: (Noter/se punkter fra listen) Remarks: (Notes /see the items of check list)	Status: Status:	Initialer: Initials:
22-05-13		Godkendt	BOF

Antal terminer	Dato for næste besigtigelse
4	22-07-14

Inspecta Denmark A/S
Vadgaardsvej 25
6838 Nr. Nebel
(+45)70229770, info@inspecta.dk

Opstillingskontrol af elevator Inspektionsrapport

Nr. H 2. Side 2 af 2

Rev.10 /dato: Den 23. februar 2013 erstatter den
5. december 2011

√ = OK ./.= Ikke OK IR = Punktet er ikke relevant IF= ikke forelagt

Løbenummer

1033

Nr.	Henvi sning: Bekendtgørelse nr.	OK	
	Elevator		
0	Elevatoren er opstillet i overensstemmelse med kravene i kapitel 4	OK	
1	Der er foretaget kontrol af elevatoranlægget ved et bemyndiget organ eller elevatorinstallatørens egenkontrol	OK	
2	Ladestedets indretning ved personførende - og byggeelevatore r	OK	
3	Adgangsveje, som er nødvendigt for eftersyn, vedligeholdelse, reparation eller nødbetjening af elevator m.v.	OK	
4	Fremmede installationer	OK	
5	Indretning af rum for drivmaskineri	OK	
6	Frihøjde i rum for drivmaskineri og adgangsveje til rum for drivmaskineri	OK	
7	Belysning i rum for drivmaskineri og adgangsveje for drivmaskineri	OK	
8	Placering af styreskabe og servicepaneler	OK	
9	Aflåsning af døre	OK	
10	Antal af eftersyn pr. år skriv antal på forsiden)	OK	
11	Næste periodisk besigtigelse		
12	Der er taget stilling til om der er grundlag for at informere Arbejdstilsynet, jf. § 42.	OK	
13	Der forefindes en servicebog og resultatet af inspektionen er indskrevet i bogen.	OK	

Vurdering af eftersynsterminer

OK

Brugsanvisning:	OK
Antal lejligheder:	IR
Antal brugere:	IR
Antal parkeringspladser:	IR
Antal etager:	2
Placeringen af elevatoren:	Udendørs
Evt. antal starter målt med tæller:	IR
Evt.:	

Bobby Finnrose

Underskrift/Inspektør

Rapporten må kun gengives i sin helhed. Dele af rapporten må gengives hvis der foreligger en godkendelse fra Inspecta og rekvirenten.
The report must be reproduced only in full. Reproduction of parts of the report is subject to the approval of Inspecta and the Client.

Inspecta Denmark A/S
Vadgaardsvej 25
6838 Nr. Nebel
(+45)70229770, info@inspecta.dk